

Feuchtebestimmer

Wartungs- und Kalibrierservice



Während der Vor-Ort-Wartung und Kalibrierung unterziehen wir Ihr Feuchtemessgerät einer generellen Funktionsprüfung, beurteilen den Standort und die damit verbundenen Einflussfaktoren auf den Messprozess und reinigen das Instrument äusserlich. Bei Feuchtebestimmern müssen zwei Kalibrierprozesse durchgeführt werden: einer für die Wiegegenauigkeit und einer für die Temperaturgenauigkeit.

Stellen wir während der eigentlichen messtechnischen Überprüfung (Kalibrierung) eine grosse Abweichung fest, führen wir eine Justage durch und wiederholen die Kalibrierung. Der gesamte Kalibrierprozess wird genau dokumentiert, eine Kalibriermarke an der Waage angebracht und der entsprechende Kalibrierschein ausgestellt.

Wir führen die Kalibrierung Ihrer Feuchtemessgeräte nach unseren zertifizierten Standard Operating Procedures (SOPs) mit DAkkS-kalibrierten Messgeräten durch. Hierdurch ist eine Rückführung auf internationale Standards gegeben.

Leistungsbeschreibung

- Sichtkontrolle inkl. Typenschildkontrolle
- Standortkontrolle inkl. nivellieren sofern notwendig
- Funktionskontrolle
- Aussenreinigung
- Messtechnische Überprüfung der Wägezelle inkl. Justierung sofern notwendig
- Messtechnische Überprüfung der Heizung inkl. Justierung sofern notwendig
- Ausstellung eines Kalibrierscheins



Zwei Kalibrierprozesse für Feuchtebestimmer

ISO 9001 CERTIFIED



HAUPTSITZ

Hi-Tec-Support GmbH
Wanistrasse 7
CH-8422 Pfungen

Tel.: +41 52 214 33 00
Fax: +41 52 214 33 05



NIEDERLASSUNG DE

Hi-Tec-Support GmbH
Hohenzollernring 57
DE-50672 Köln

Tel: +49 221 16025351



SERVICEPUNKT NORD

Hi-Tec-Support GmbH
Service Nord
Kielerstrasse 103
DE-22769 Hamburg

Tel: +49 221 16025351

info@hi-tec-support.com

www.hi-tec-support.com

HI-TEC™
support